

LEGENDA DO OZNACZEN:

- rwy i spekania
- spekania
- powierzciniowe
- ubytki okładziny kamiennej lub betonowej
- ubytki, uszkodzenia i spuchnięcia tynku
- ubytek tynku z wierzchnią warstwą cegły
- zawilgocenia
- zaminowanie farbą
- lokalizacja i wielkość sztydów reklamowych
- urządzenia elektryczne
- osiatkowanie gzymsu



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
tel. (22) 443 56 40/41, fax (22) 443 56 42
e-mail: biuro@dr.m.stow.pl

WYKONAWCA:

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI
mgr inż. Tomasz Korfiak

00-871 Warszawa, Al. Solidarności 161/130
Biuro Techniczne: 83 03-459 Warszawa,
tel. fax (22) 619 82 26
e-mail: biuro@diagnostyka-naprawy.pl
www.dia-naprawy.pl

Stanowisko:


PW
Remont wieżycy wiaduktu Im. Ks. Józefa
Poniatowskiego w zakresie głównego
pawilonu wieżycy 124W/A15.

Branża:

Przebieg przebiegu
PRZEBIEG PRZEBIEGU
STAN ISTNIEJĄCY


Stanowisko	mgr inż. Tomasz Korfiak	Nazwa uprawnienia	Podpis
Projektant branży mostowej:	MAZ/0183/POOM/04		

Data opracowania:	07.2012	Skala:	1:50	N. wykonawcy:	2/8	N. autorzy:	
-------------------	---------	--------	------	---------------	-----	-------------	--



instalacja elektryczna i oświetlenie
wykonane w latach 2004 - 2008

okładzina kamienna stopni i spoczników
wyremontowana w latach 2004 - 2008



instalacja elektryczna i oświetlenie
wykonane w latach 2004 - 2008

dylatacja wieżycy / wiadukt

124W-A15 PRZĘKROJ B-B

124W-A15 PRZĘKROJ A-A