


WIEŻYCA 124W-A15 RZUT DACHU



WIEŻYCA 124W-A15 RZUT PAWILONU  
POZIOM WIADUKTU

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
BIURO STOLECZNEGO KONSERWATORA  
ul. Między Świat 18/20, 00-573 Warszawa  
tel. (22) 449 50 40/41, fax (22) 449 50 42  
e-mail: biuro@konservator.pl

**STP**  
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA  
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
ul. Chmielna 120  
00-801 Warszawa

**DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI**  
mgr inż. Tomasz Kordiak

00-977 Warszawa, Al. Solidarności 10/11/10  
Biuro Techniczne  
Ratuszowa 11 lok. 43, 01-490 Warszawa  
e-mail: biuro@diagnostyka-naprawy.pl  
www.dia-naprawy.pl

**PW**  
**Remont wieżycy wiaduktu Im. Ks. Józefa**  
**Fontańskiego w zakresie górnego**  
**pawilonu wieżycy 124W/A15.**

Ciepłota	Temperatura	Branża mostowa		RZUTY
		Stawisko	Imię i nazwisko	
Projektant branży mostowej:		mgr inż. Tomasz Kordiak	MAZ/0183/POOM/04	

Data opracowania:	Skala:	Nm rysunku: 1:50	Nm opisu: 4/8	Nm strony:
07.2012				