



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02

sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121.137.2017.KWR (2.KWR.KZ-R)

Warszawa, 2017 KWI. 19

Pan Piotr Szubert
Elproject Polska Sp. z o.o.
ul. Górna Droga 5/8
02-495 Warszawa

pełnomocnik
Zarządu Dróg Miejskich

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla remontu oświetlenia ul. Stawki w Warszawie, działając zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1568, ze zm.), Stołeczny Konserwator Zabytków wydaje następujące zalecenia:

Ul. Stawki na odcinku od ul. gen. W. Andersa do ul. Lewartowskiego stanowi południową granicę układu urbanistycznego „Osiedle Muranów Północny - zabudowa ulicy Andersa” ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy założonej na podstawie Zarządzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m. st. Warszawy.


Na ul. Stawki zachowało się 20 sztuk latarni typu MDM. Oświetlenie to stanowi element małej architektury spójny stylistycznie i chronologicznie z socrealistyczną zabudową Osiedla Muranów Północny. Z tego względu powinno zostać zachowane i przywrócone do stanu pierwotnego.

Dla ul. Stawki na odcinku od ul. gen. W. Andersa do ul. Lewartowskiego Stołeczny Konserwator Zabytków zaleca zachowanie istniejących słupów typu MDM, poddanie ich konserwacji oraz uzupełnienie brakujących wysięgników i opraw. Jeżeli istnieje konieczność dostawienia słupów to należy postawić repliki latarni MDM.

Odnosnie dalszego biegu ul. Stawki od ul. Lewartowskiego w kierunku zachodnim, to z uwagi na brak ochrony konserwatorskiej, Stołeczny Konserwator Zabytków nie ma kompetencji do wydawania zaleceń dotyczących tego rejonu. Kształt projektowanych tu

latarni powinien zostać uzgodniony z Wydziałem Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Jednocześnie Stołeczny Konserwator Zabytków wskazuje, że na omawianym obszarze - ul. Stawki od ul. Lewartowskiego w kierunku zachodnim, zachowały się latarnie typu MDM, które powinno się pozostawić lub zdemontować w celu wykorzystania w innych rejonach Warszawy. W przypadku złego stanu zachowania słupów i braku możliwości technicznych ich demontażu bez zniszczenia, SKZ zaleca zdemontowanie i zachowanie do późniejszego wykorzystania oryginalnych wysięgników latarni.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Michał Krasicki
p.o. Stołecznego Konserwatora
Zabytków

Do wiadomości:

1. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście
3. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola
4. Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego