

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
00-373 Warszawa
Nowy Świat 18 / 20
WSK.5180.130.2021

Warszawa, 2021-07-07



Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam pismo.

WOJEWÓDZKI

Lewicki

MAZOWIECKI

KONSERWATOR ZABYTKÓW

/-/

prof. dr hab. Jakub

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Zalecenia pokontrolne Most Poniatowskiego.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

2021-07-07
Zarząd Dróg Miejskich



ZDM-K/65311/21

PION I	PION II	WYDZIAŁY	
D <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>	DKS <input checked="" type="checkbox"/>	DPK <input type="checkbox"/>
U <input checked="" type="checkbox"/>	U <input type="checkbox"/>	DPR <input type="checkbox"/>	DKP <input type="checkbox"/>
T <input type="checkbox"/>	T <input checked="" type="checkbox"/>	DZP <input type="checkbox"/>	DBP <input type="checkbox"/>
G <input type="checkbox"/>	G <input type="checkbox"/>	DSP <input type="checkbox"/>	DZJ <input type="checkbox"/>
R <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>	DED <input type="checkbox"/>	IOD <input type="checkbox"/>
K <input type="checkbox"/>	K <input type="checkbox"/>	DKW <input type="checkbox"/>	DON <input type="checkbox"/>
KALENDARZ	<input type="checkbox"/>	ZS <input type="checkbox"/>	



Warszawa, 01 lipca 2021 r.

WSK.5180.130.2021 KZ

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 89 pkt 2 w związku z art. 4 pkt 2, 3 i 5, art. 5 pkt 3 i 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710 ze zm.), w celu wyeliminowania czynników oddziałujących negatywnie na stan zachowania obiektu zabytkowego oraz utrzymania go w niepogorszonym stanie,

zalecam

Prezydentowi m. st. Warszawy dysponentowi obiektu: mostu im. Józefa Poniatowskiego oraz wiaduktów, zlokalizowanego przy alei 3 Maja w Warszawie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-748, decyzją z dnia 01.07.1965 r.

przeprowadzenie następujących prac:

I etap prac w terminie do dnia 01.12.2021 r.

1. Zabezpieczenie przed postępującą korozją konstrukcji nad ciągami komunikacji pieszej oraz drogowej,
2. Renowacja stanu powłoki antykorozyjnej elementów, zastąpienie skorodowanych, stalowych odwodnień w rejonach wieżyc na skanalizowane odwodnienia z materiałów odpornych na korozję,
3. Kompleksowe usunięcie graffiti oraz unifikacja kolorystyczna farb na klatkach schodowych, wieżycach wiaduktu i mostu (głównie górna część) oraz murów oporowych przy przejściu „Forum”,
4. Uzupełnienie brakujących tynków wieżyc,

II etap prac w terminie do dnia 01.12.2022 r.

1. Naprawa drzwi stalowych w przyczółku zachodnim oraz drzwi w górnych częściach wieżyc (na poziomie jezdni wiaduktu),
2. Usunięcie nie historycznych elementów wyposażenia wieżyc wiaduktowych (m.in. neony, markizy, banery, kojec magazynowy z siatki),
3. Demontaż drucianego boks, skorodowanych kłódek osłabiających i obciążających konstrukcję mostu, uszczelnienie oraz uzupełnienie systemu kanalizacji deszczowej,
4. Wymiana skorodowanych skrzynek elektrycznych, uszczelnienie destylacji przed przeciekami,
5. Przywrócenie pierwotnego stanu stolarki okiennej w lokalach usługowych w wieżycy oraz renowacja istniejącej,

6. Przeprowadzenie prac zabezpieczających oraz renowacyjnych siedzisk kamiennych, uzupełnienie ubytków kamiennych oraz oczyszczenie jej powierzchni z zasolenia oraz patyny, uzupełnienie miejscowych ubytków nawierzchni chodnika,
7. Uzupełnienie łączników balustrady rurowej oraz zabezpieczenie jej przed postępującą korozją,

III etap prac w terminie do dnia 01.12.2023 r.

1. Przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich mostu im. Józefa Poniatowskiego oraz wiaduktów,
2. Demontaż fotoradarów ingerujących w ławę kamienną wraz z przywróceniem jej oryginalnych elementów. Zachowanie wyłącznie urządzeń odpowiadających za odcinkowy pomiar prędkości zlokalizowanych przy wjazdach na most,

UZASADNIENIE

W dniach 8-12.06.2021 r. przeprowadzono czynności kontrole oceny stanu zachowania zabytkowego mostu przy al. 3 Maja w Warszawie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-748, decyzją z dnia 01.07.1965 r.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono występowanie czynników, które negatywnie wpływają na stan i wartości zabytkowe terenu:

- spękania oraz ubytki dekoracji rzeźbiarskiej, żelbetowego gzymsu z wystającym skorodowanym zbrojeniem
- zacieki na stalowej konstrukcji mostu oraz wiaduktu
- ubytki okładziny kamiennej w rejonie ławek na moście
- zanieczyszczenia przyczółków, uszkodzenia mechaniczne łuków betonowych nad jezdnią
- widoczne ubytki powłoki antykorozyjnej konstrukcji stalowej, łożysk stalowych, belek pod poręczy, korozja dylatacji, balustrad (brak łączników balustrady rurowej, deformacja szczeblinek)
- zanieczyszczenia i wegetacja roślin na filarach obiektu
- rozległe uszkodzenia nawierzchni żywicznej przykrywającej torowisko
- chodnik zanieczyszczony z punktowymi ubytkami nawierzchni i wytarciami
- degradacja betonu z miejscowymi ubytkami na łukach betonowych w przestrzeni pod mostowej oraz na wspornikach pod latarniami
- zastąpienie pierwotnej stolarki okiennej w lokalach usługowych wieżycy
- wzniesienie bez zgody konserwatora drucianego boksu
- widoczny akt wandalizmu w postaci graffiti na fasadzie, oparciach ław kamiennych, stolarnie drzwiowej, oszkleniu, słuchach latarni, kamiennych filarach mostu oraz żelbetonowej konstrukcji pełniącej funkcję skateparku
- spękania oraz ubytki w oszkleniu
- stolarka okienna z odspojeniami warstwy malarskiej
- oszklenie stolarki drzwiowej zastąpione płycinami
- patyna oraz zasolenie na ciosach kamiennych
- znaczne odchylenie od pionu ław kamiennych
- obciążenie balustrad oraz konstrukcji mostu „kłódkami pamięci”
- silna korozja w postaci zacieków na elewacji

Zgodnie z art. 5 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie i korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości”.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał, że uzasadnione jest wydanie niniejszych zaleceń pokontrolnych określając tok dalszego postępowania w zakresie właściwego utrzymania obiektu zabytkowego w jak najlepszym stanie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami, określonych w art. 5, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości”.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy „Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni”.

Zgodnie z art. 40 ust. 2a ww. ustawy „Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić pisemnie umotywowane zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych oraz dodatkowe wyjaśnienia lub przedstawić dodatkową dokumentację”.

Zgodnie z art. 107e. ust. 1 ww. ustawy „Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł”.

Niniejsze zalecenia nie są równoznaczne z uzyskaniem wymaganego pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym ani na prace przy zieleni na terenie objętym ochroną konserwatorską. Po ustaleniu zakresu prac lub robót budowlanych należy każdorazowo wystąpić ze stosownym wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na ich realizację.


Otrzymują:

1. Miasto Stołeczne Warszawa (ePUAP)
2. a a.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Miejskich (ePUAP)

Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
mgr inż. Jerzy Lewicki



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP64876577

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Zarząd Dróg Miejskich

Identyfikator adresata: ZDMESP

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE

Identyfikator nadawcy: wuoz

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-07-07T09:08:10.166

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-07-07T09:08:10.166

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK93634511

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 93634511

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-5912337569995e769f8d644b187db86a :

referencja ID-beb1b3699821b73a89fcff02c6182b95 : Zarz%C4%85d%20Dr%C3%B3g%20Miejskich.xml

referencja : #xades-id-4bb439d3477d0bd9adbf3745c07616df

