



Zarząd Dróg Miejskich

Zespół Centrum Kontakt z Mieszkańcem

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 433, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.waw.pl, zdm.waw.pl, facebook.pl/zdm.warszawa

Znak sprawy: CKM.052.16.2023.AGO

Warszawa, 21 LIP. 2023



Odpowiadając na petycję z 12 czerwca br. w sprawie bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Rydygiera, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że:

- przygotowaliśmy dokumentację na likwidację dwóch z trzech przedeptów wskazanych w petycji: w rejonie skrzyżowania ulic Powązkowskiej i Rydygiera oraz w rejonie przystanku autobusowego. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację projektu w terenie;
- budowa chodnika w miejscu przedeptu w rejonie adresu Powązkowska 44 nie jest możliwa, ze względu na dużą różnicę poziomów pomiędzy chodnikiem przy jezdni a chodnikiem wzdłuż budynku (około 1 m), a także z powodu konieczności zapewnienia odpowiedniego pochylenia podłużnego projektowanego chodnika. Dodatkowo informujemy, że w 2021 r. opiniowaliśmy przygotowany przez dewelopera projekt organizacji ruchu na wykonanie trzech chodników łączących chodniki przy budynku. Budowa chodników pozwoliłaby rozwiązać problem ww. przedeptu. ZDM nie ma informacji w kwestii ewentualnego zatwierdzenia wskazanego projektu przez zarządzającego ruchem (tj. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy) i terminu realizacji inwestycji;
- poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Powązkowskiej nie jest możliwe ze względu na istniejący szpaler drzew; z kolei zamontowanie słupków blokujących spowoduje zawężenie chodnika; w związku z powyższym, konieczny jest remont istniejącego chodnika i podwyższenie krawężnika - remont północnej jezdni ww. ulicy wraz z chodnikiem będzie możliwy po przyznaniu przez Radę m.st. Warszawy środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel;
- na ul. Powązkowskiej została zmieniona organizacja ruchu - wprowadzono dodatkowy znak B-36 (zakaz zatrzymywania się); projekt organizacji ruchu wdrożyliśmy 3 marca br. i od tego czasu do ZDM nie wpłynęły zgłoszenia, dotyczące nieprawidłowego parkowania na ww. chodniku;
- wnioski o montaż fotoradaru na ul. Powązkowskiej zostały odrzucone przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Załącznik:

1. Klauzula RODO

Do wiadomości:

1. TZM, ROU, URD, TOR, DSK ZDM

ZASTĘPCA DYREKTORA

Karolina Cielinska